

qualités



Etat général:

Etat fortement dégradé de la totalité des volumes construits.

Eléments d'intérêt

Dessin de qualité sur la partie supérieure des pignons (volume 1) en utilisant le décalage entre les lames verticales. Grand tamaris taillé en prassol sur la terrasse au nord.

Eléments dégradants:

Gouttières de récupération des eaux pluviales de couleur claire.

Particularités:

Une grosse cheminée en pierre en partie haute du toit.

Terrasse nord en totalité avec des traverses de chemin de fer. Utilisation du même matériau pour le soutènement des berges, le mobilier (fixe) sur la terrasse ou au dessus de la grève.

Quai d'accès à l'eau. Panneaux coulissants toute la hauteur de la façade nord (volets).

Grande proximité des cabanes voisines n°4, n°8 et n°96.




Abords:

- Appropriation forte au nord (terrasse en traverses de chemin de fer ayant également vocation de protection contre l'érosion d'environ 61,6 m²).


- Matériaux stockés sur la terrasse.

- Végétation : tamaris sur la terrasse, et parterre délimité par du grillage sur le pignon ouest

- Importants ouvrages de protection contre l'érosion à 3,5 m de la cabane : deux quais en bois séparés par un palier, enrochements, épis horizontaux en bois...



caractéristiques



Synthèse des surfaces:

Surface totale fermée (1) + (2) + (2') : 44,8 m²

Surface auvent (1') : -

Surface terrasse (3) : -

Volume:

Un volume principal (1) d'environ 3,1 m x 9,2 m avec une toiture à deux pentes.

Un volume secondaire (2) accolé au nord d'environ 1,5 m x 9,2 m avec une couverture dans la pente mais fortement cotoyée, complétée par une excroissance (2') - WC sur le pignon ouest d'environ 1,6 x 1,55 m.

Composition:

Façade principale au nord : un ensemble, pratiquement centré, de quatre panneaux pleins menuisés de toute hauteur et coulissants dans un rail habillé d'un bandeau de même couleur (vert acide).

Encadrement des menuiseries pour arrêter proprement le clin en bois. Façade ouest: une fenêtre rectangulaire. Façade sud: une porte.

Couverture:

- Matériaux : Couverture : Tuile de « marseille ».

Tuiles scellées pour le faîtage.

Réseau eaux pluviales : P.V.C.

- Récupération des eaux de pluie : sur la façade nord, directement dans le volume (2), citernes habillées d'un bardage bois sur les deux pignons est et ouest et une citerne suspendue façade ouest.

- Couleur : Rouge pour les tuiles, blanche pour les gouttières (descentes partiellement dans la teinte du bardage).

Mise en oeuvre:

De qualité médiocre dans l'ensemble.

Façade:

- Matériaux : Bardage bois en clin à recouvrement horizontal pour la partie droite de la façade nord. Bardage en lambris bouveté horizontal pour le retour sud.

Partout ailleurs bardage bois avec tasseaux de recouvrement vertical pour le volume principal. Bardage également vertical pour la partie supérieure des pignons, mais à lames décalées avec une coupe braise pour le bas des lames (uniquement pour le volume 1).

Une partie enduite ciment (ou chaux) sur la façade sud au droit de la cheminée.

Les bardages descendent au ras du terrain naturel (soubassement non visible).

Bandeaux bois avec recouvrement de la première tuile sur les pignons.

- Couleurs : Bardage bois : noir. Menuiseries : vert acide.

Menuiseries:

- Nature : Volets et fenêtres bois, porte bois sur pentures et grand coulissant façade nord.

- Couleur : Vert acide sauf une porte marron-brun vernie sur la façade sud.